

| | Nom de l'action | Description | Les acteurs | Budget et autres ressources | Date début | Date fin | Zones concernées | Critères de réussite | réalisée Oui /NON |
|----|--|---|---|--|------------|-----------|---|--|-------------------|
| 1 | OUVRANTS EXTERIEURS | Réparation des dispositifs de manœuvre défectueux | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | En cours de réalisation | nov-2018 | sept-2019 | Ensemble des classes et locaux administratifs | Selon vétusté la réparation ne sera pas possible. L'ouvrant devra peut-être être remplacé entièrement | |
| 2 | AERATION SALLES DE COURS | Renouveler l'air des locaux (ouverture des portes, fenêtres) avant les cours, pendant les pauses (intercours, déjeuner) | Lycée M. Yourcenar / Utilisateurs Occupants | Personnel d'entretien / Enseignants | nov-2018 | - | Ensemble des classes | Tâche inscrite dans fiche de poste + Rappel de la consigne par une affiche apposée dans chaque classe | |
| 3 | OPTIMISATION AERATION | Mise en place de capteurs CO2 (dioxyde de carbone) à lecture directe pour optimiser les pratiques d'aération | Région PDL ou Lycée M. Yourcenar | Matériel acheté par le lycée ou la région PDL (avec suivi en continu) | déc-2018 | sept-2019 | Classes à ventilation naturelle notées non-conforme | Taux de CO2 à maintenir si possible en-dessous de 1700 ppm | |
| 4 | VENTILATION MECANIQUE CLASSES Niveaux 1 et 2 | Mise en place d'une ventilation mécanique desservant les classes actuellement ventilées seulement par ouverture des ouvrants et dont les actions 1, 2 et 3 n'ont pas permis de réduire le confinement | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Budget à définir | juil-2019 | | Classes à ventilation naturelle notées non-conforme | Action à prévoir dans le cas où les pratiques d'optimisation de l'aération ne seraient pas suffisantes. | |
| 5 | CLAPETS COUPE-FEU | Vérification du bon fonctionnement et maintien en position normalement ouverte | Lycée M. Yourcenar | Prestation à intégrer dans le contrat SSI (Système sécurité Incendie) | nov-2018 | | Réseaux de ventilation mécanique Bât A3 niv 0 et A1 R+1 | L'ouverture / fermeture des clapets n'est pas reportée sur la centrale d'alarme. Un suivi annuel peut ne pas être suffisant. | |
| 6 | VENTILATION SALLE POLYVALENTE | Mise en service lors des périodes d'occupation avec bon fonctionnement de l'apport d'air neuf | Prestataire contrat maintenance | Prestation dans le cadre du contrat de maintenace (Missenard-Quint) | nov-2018 | mars-19 | Salle polyvalente Bât A3 niv 1 | | |
| 7 | VENTILATION SALLE DE RESTAURATION | Mise en service lors des périodes d'occupation avec asservissement au fonctionnement des hottes cuisine | Prestataire contrat maintenance | Prestation dans le cadre du contrat de maintenace (Missenard-Quint)+ devis pour mise à niveau technique de l'installation | nov-2018 | mars-19 | Salle de restauration Bât A2 | | |
| 8 | MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DECORATION | Privilégier des produits de construction et de décoration étiquetés A+ pour les travaux en cours ou à venir. | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Contraintes environnementales prises en compte dans les cahiers des charges des appels d'offre (région PDL). Disposition à préciser lors de demande de devis ou travaux réalisés par le lycée. | oct-2018 | | Ensemble des locaux | | |
| 9 | VENTILATION LOCAL REPROGRAPHIE | Mettre en place une ventilation mécanique | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Etude de conception / réalisation à mener | nov-2018 | juil-19 | Local reprographie des Professeurs | | |
| 10 | VENTILATION SALLE DE REUNION - BAT A1 niv 0 | Mettre en place une ventilation mécanique | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Etude de conception / réalisation à mener | nov-2018 | juil-19 | Salle de réunion (n°21 -plan région) - à côté bureau CPE | | |
| 11 | VENTILATION STOCKAGE PRODUITS ENTRETIEN | Mettre en place une ventilation mécanique dans les petits locaux de stockage du matériel de ménage. | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Etude de conception / réalisation à mener | nov-2018 | juil-19 | Petits locaux répartis dans les circulations près des classes | Dépend de la proximité avec un réseau d'extraction mécanique existant. | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---------------------------------|---|----------|---------|--|--|--|
| 12 | VENTILATION PLONGE CUISINE | Captage des hottes de la ligne de lavage automatique et du local grosse plonge à améliorer | Région PDL | Etude de conception / réalisation à mener | nov-2018 | juil-19 | Locaux plonge cuisine Bâtiment A2 | | |
| 13 | VENTILATION LOCAUX MAISON DES LYCEENS | Mettre en place des dispositifs d'entrées d'air neuf de compensation des bouches d'extraction mécanique | Région PDL | Etude de conception / réalisation à mener | déc-2018 | sept-19 | Salle de musique / Labo photo | | |
| 14 | CONFORT THERMIQUE | Maintenir une température modérée (19-21°C) dans les pièces de vie / d'activités, par la pose d'écrans solaires en fonction de l'orientation des locaux et de la nécessité (ex. film sur vitrage..) | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Etude de conception / réalisation à mener | déc-2018 | sept-19 | Bâtiment A3 Classes niveaux R+1 et R+2 | | |
| 15 | SUIVI POLLUTION SOLS | Réaliser si nécessaire des investigations complémentaires de carottage des sols et d'analyse d'eaux pour s'assurer que la qualité de l'eau est maîtrisée et que le sol ne se charge pas en polluant depuis les premières campagnes de mesures | Région PDL | Devis à réaliser | nov-2020 | | Ensemble des locaux | Une périodicité triennale pourrait être satisfaisante | |
| 16 | RENOUVELLEMENT MOBILIER | Lors du renouvellement de mobilier, privilégier des meubles peu émissifs (Eco-label européen, NF Environnement Education...) | Région PDL / Lycée M. Yourcenar | Disposition à intégrer par le gestionnaire du lycée | nov-2018 | | Ensemble des locaux | | |
| 17 | RECEPTION MOBILIER NEUFS | A réception de mobiliers neufs, les déballer et les stocker dans une pièce ventilée, chauffée mais non occupée, pendant au moins 4 semaines, avant de les introduire dans une pièce occupée | Lycée M. Yourcenar | Disposition à intégrer par le gestionnaire du lycée | nov-2018 | | Ensemble des locaux | Pouvoir disposer d'un local disponible pour cela. Dans le cas de mobiliers peu émissifs, le délai avant mise en place peut être inférieur à 4 semaines | |
| 18 | ACTIVITES PEDAGOGIQUES | Lors des commandes de fournitures pour les activités pédagogiques, choisir des produits peu émissifs (Eco-label européen, NF Environnement, Der blaue Engel, Nordic) | Lycée M. Yourcenar | Disposition à intégrer par le gestionnaire du lycée | nov-2018 | | Salles de cours | Information notée dans un registre de suivi QAI accessible au public | |
| 19 | FOURNITURES SCOLAIRES | Informers les parents d'élèves de l'existence du guide d'achat des fournitures scolaires "le cartable sain" (www.cartable-sain-durable.fr) | Lycée M. Yourcenar | Information à transmettre par le lycée | nov-2018 | | Salles de cours | Information notée dans un registre de suivi QAI accessible au public | |
| 20 | MENAGE | Faire intervenir le personnel d'entretien, dans la mesure du possible, après les cours plutôt que le matin avant les cours. | Lycée M. Yourcenar | Disposition à intégrer par le gestionnaire du lycée | nov-2018 | | Salles de cours | Contrainte d'organisation : nettoyage des circulations / classes le matin puis la salle de restauration l'après-midi | |
| 21 | VENTILATION LOGEMENTS DE FONCTION | Entretien des VMC des logements | Lycée M. Yourcenar | Contrat d'entretien à mettre en place | nov-2018 | juil-19 | Les 4 logements de fonction | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |